

類別

0



(透光率 80%–100%) :
透明或極淺色。

類別

1



(透光率 43%–80%) :
淺色。

類別

2



(透光率 18%–43%) :
中等色。

類別

3



(透光率 8%–18%) :
深色。

類別

4



(透光率 3%–8%) :
極深色。

註 上方圖片僅供參考之用